

# スタックラースト-E 現場施工マニュアル

## ● スタックラースト-E 施工前の注意点

- スタックラースト-E はベースとカラーパック(顔料)が別口で納品されますので、
  - スタックラースト-E が発注数量通りに現場に納品されているかどうかを確認して下さい。
  - カラーパックが数量通り納品されているかどうかを確認して下さい。
- 施工当日、翌日の気象情報を確認し、雨予想の場合は施工しないようお願いします。
- スタックラースト-E は弾性性能が高いため、乾燥に時間がかかる(24~48時間)ので、雨の心配がある場合は施工しないでください。どうしても施工しなければならない場合は、十二分に雨養生をして雨が壁面にかからないようにして下さい。スタックラースト-E の表面が乾いていても内部が乾いていないので、直接当たる雨、足場から跳ね返る雨が内部に進入し流れてしまう場合があります。ブライトン及び代理店ではその責任を負いかねますので十分にご注意ください。

## ● 現場ミキシング

色ムラを防ぐ為に下記手順を行なってください。

- スタックラースト-E のベース1缶にカラーパックを1パック混ぜます。
- 色ムラを防ぐために、カラーパックを混ぜたベース3缶分を水樽などの大きなバケツに移しミキシングして下さい。
- カラーパックに顔料が残らないようベースに入れて下さい。容器に残った顔料も水で溶いて全て入れて下さい。
- ミキシングした3缶を小分けにして、再度ミキシングして下さい。

## ● 水を加える場合は下の表を目安に加えてください

コテ仕上の場合		吹付け仕上の場合	
下吹き	5ガロンに水2ℓまで (FINE)	下吹き	5ガロンに水1ℓまで (FINE)
下塗り ・ 仕上塗り	5ガロンに水200cc まで (FINE・SAND) ※カラーパックの顔料を溶く水を含みます	仕上げ吹き リシンガン リシン吹き	5ガロンに水1ℓまで (FINE)
		仕上げ吹き スタックガン 玉吹き	5ガロンに水200cc まで (FINE)